


प्रमाण-पत्र

पत्रांक 432/12/10

दि 12-05-2015

St. Paul's School, लालकपुर

छिबरामऊ, कन्नौज का निर्माण कार्य नेशनल
बिल्डिंग कोड 2005 के अनुसार कराया गया है।


अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0
कन्नौज

D.M.Cold Stor 8


Manager

St. Paul's School
Lalkapur, Chhibramau
Kannauj (U.P.) 209721


Principal

St. Paul's School
Lalkapur, Chhibramau
Kannauj (U.P.) 209721


सुरक्षा से सम्बन्धी चेक लिस्ट


विद्यालय का नाम – सेन्ट पॉल्स स्कूल ललकापुर कन्नौज


(क) दो मंजिला (भूतल/भूतल + प्रथम तल) भवनों हेतु चेंकलिस्ट:-

ग्राम पंचायत, रन्धीरपूर, कन्नौज

क्रमांक	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जाँच आख्या
1	भवन एक मंजिला है अथवा दो मंजिला ?	दो मंजिला
2	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर 4000 वर्ग मी० है?	2000 वर्ग मी० से अधिक (ग्राम पंचायत, रन्धीरपूर, कन्नौज)
3	क्या भवन में पार्किंग के लिए उचित व्यवस्था है?	व्यवस्था है।
4	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है।
5	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई 12 मी० है ?	पर्याप्त है
6	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री के प्रयोग में नहीं पाई गई है ?	छतें R.C.C. की बनी हैं।
7	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेंट मसाले से बनी हैं?	ईट सीमेंटेड प्लास्टर सहित दीवारें हैं।
8	क्या भवन की दीवारें / छतों में क्रेक हैं?	कोई क्रेक नहीं है।
9	क्या कक्षाओं की छतें ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रफल में 3.0 मी०) है?	है।
10	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार बाउन्डीवाल गेट की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	है।
11	क्या खिडकियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श के क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिडकियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है।	10 प्रतिशत है।
12	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	दो दरवाजे हैं।
13	क्या कक्षा के दरवाजे की न्यूनतम माप (चौड़ाई 10 मी० व ऊँचाई 2.0) है?	है।
14	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी०, ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	ठीक है।
15	क्या भवन के कक्षाओं से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है?	कक्षा से दूर है।
16	क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन से अलग है?	रसोई घर नहीं है
17	क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	व्यवस्था है।
18	क्या भवन में उचित स्थान पर अग्निशमक यन्त्र (Fire Extinguisher) लगे हैं?	लगे हैं।


Manager
St. Paul's School
Lalkapur, Chhibramau
Kannauj (U.P.) 209721


अवर अभियन्ता
निर्माण खण्ड-लौ० नि० वि०
कन्नौज


Principal
St. Paul's School
Lalkapur, Chhibramau
Kannauj (U.P.) 209721